Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDE DI ANALISI E SOLUZIONI PROGETTUALI

PERCORSI

MAGGIO 2026

Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

PERCORSO 1

Codice identificativo **P01**

INQUADRAMENTO E TRACCIATO



LEGENDA

Criticità puntuale

Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

RILIEVO CRITICITA'



Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

RILIEVO CRITICITA' 1



Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

RILIEVO CRITICITA' 2



Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

RILIEVO CRITICITA' 3



Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

ANALISI CRITICITA' E SOLUZIONI

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
PI.4		Assenza di impianto semaforico pedonale con dispositivo acustico per non vedenti	SP16	motoria visiva uditiva cognitiva	4 1 4 4
PI.6		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 3 2
PI.11		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	motoria visiva uditiva cognitiva	4 1 4 4
PI.13		Assenza di strisce zebrate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 1 1
PI.18		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 2 2
PI.19		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 2 2
PI.26		Presenza di ostacoli di facile rimozione.	SP07	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 4 2
PI.32		Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06	motoria visiva uditiva cognitiva	1 3 4 4

Livello di accessibilità 2,16
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

PERCORSO P2

Codice identificativo **P02**

INQUADRAMENTO E TRACCIATO



LEGENDA

Criticità puntuale

Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

RILIEVO CRITICITA'



Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

RILIEVO CRITICITA'



Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

RILIEVO CRITICITA' 2



Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

ANALISI CRITICITA' E SOLUZIONI

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
PI.2		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 1 1
PI.6		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 1 1
PI.9		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria visiva uditiva cognitiva	4 1 4 4
PI.10		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria visiva uditiva cognitiva	4 1 4 4
PI.11		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	motoria visiva uditiva cognitiva	4 1 4 4
PI.13		Assenza di strisce zebrate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 1 1
PI.19		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 2 2
PI.32		Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06	motoria visiva uditiva cognitiva	1 3 4 3
				Livello di accessibilità (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)	**2,13**

Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

PERCORSO P3

Codice identificativo **P03**

INQUADRAMENTO E TRACCIATO



LEGENDA

Criticità puntuale

Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

RILIEVO CRITICITA'



Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

RILIEVO CRITICITA' 1



Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

RILIEVO CRITICITA' 2



Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

RILIEVO CRITICITA' 3



Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

RILIEVO CRITICITA' 4



Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

ANALISI CRITICITA' E SOLUZIONI

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
PI.2		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 1 1
PI.4		Assenza di impianto semaforico pedonale con dispositivo acustico per non vedenti	SP16	motoria visiva uditiva cognitiva	4 1 4 4
PI.5		Assenza di parcheggio per persone con disabilita'.	SP05.A	motoria visiva uditiva cognitiva	1 2 2 2
PI.6		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria visiva uditiva cognitiva	1 3 3 3
PI.9		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria visiva uditiva cognitiva	4 1 4 4
PI.10		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria visiva uditiva cognitiva	4 1 4 4
PI.11	 	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	motoria visiva uditiva cognitiva	4 1 4 4
PI.13	 	Assenza di strisce zebrate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 1 1
PI.18	 	Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 2 2
PI.19	 	Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 2 2

Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo

ANALISI CRITICITA' E SOLUZIONI

PI.20		Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12	motoria	1
				visiva	1
				uditiva	3
				cognitiva	3
PI.25		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	motoria	1
				visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	3
PI.26		Presenza di ostacoli di facile rimozione.	SP07	motoria	2
				visiva	1
				uditiva	2
				cognitiva	2
PI.32	 	Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06	motoria	1
				visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità **2,20**
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

Comune di Belgioioso Prot. n. 0016958 del 07-10-2026 arrivo